

序号	图号	名称	数量
1	-1.1	真空盖	1
2	-1.2-1	压簧	2
3	-1.2-2	胶木条	2
4	-1.2-3	加热丝	2
5	-1.2-5	胶木铝槽	2
6	-1.2-6	气囊卡口	2
7	-1.2-8	气囊	2
8	-1.2-9	气袋槽钢焊接	2
9	-1.2-11	气囊接头	3
10	-1.2-13	拉带铜头	4
11	-1.2-14	拉带架	4
12	-1.3	摆臂螺栓	4
13	-1.4	上盖气嘴	1
14	-1.5	手柄螺杆	4
15	-1.6	手柄套	4
16	-1.7	密封圈	1
17	-2.1	真空室焊接	1
18	-2.2	摆臂	4
19	-2.3	摆臂压板	4
20	-2.4	拉簧架	2
21	-2.5	大拉簧	4
22	-2.6	摆臂轴	2
23	-2.7	开关环	2
24	-2.8	硅胶板架	4
25	-2.9	压膜杆	4
26	-2.10	硅胶条	4
27	-2.11	拉簧轴销	2
28	-2.12	拉簧轴承套	4
29	-3.1	机架焊接	1
30	-3.2	前边板	1
31	-3.3	后边板	1
32	-3.4	左边板	1
33	-3.5	右边板	1
34		大变压器	1
35		小变压器	1
36		真空泵	2
37		真空表	1
38		线路板	1

双室真空机零件爆炸示意图

